SLÖKKVILIÐ AKUREYRAR
Slökkviliðsstjóri

Akureyrarbær

Slökkvibíll í Hrísey

Húsnæði og útkallsbílar

22. júlí 2021

Staðan í dag

- Slökkvibíll lekur vegna tæringar, ekki er hægt að fá skoðun á hann, búið að taka hann af númerum í bili og því ekki notaður nema í algeri neyð.
- Enginn í eyjunni með réttindi til að aka núverandi slökkvibíl, það þarf vörubílapróf á hann. C réttindi.
- Vantar pláss á slökkvistöð fyrir sjúkrabíl í eigu SA

Tillaga að úrbótum

- Okkur býðst núna notað kerfi á 2 millj.kr. með vatnstank
- Þar sem verið er að endurnýja sjúkrabíla í stórum stíl, þá býðst okkur að kaupa af sjúkrabílasjóði Bens Sprinter 2006 árgerð sem hefur verið í notkun hjá SA síðan hann var nýr. Verðið er ekki alveg komið á hreint en síðast þegar við keyptum notaðan sjúkrabíl kostaði hann 250 þ.kr.
- Hægt að hafa báða bíla hlið við hlið inni og færa skápa fyrir búnað aftur fyrir bílana. Með því móti leysum við húsnæðisvanda slökkviliðsins í Hrísey.

Kostnaður

• OS dælu/froðukerfi og tankur	2.000.000-
• Ísetning og frágangur	400.000-
• Bens Sprinter	500.000-
• Selja gamla slökkvibílinn	300.000-
Samtals	2.600.000-

Umhverfis- og mannvirkjasvið

Geislagata 9 600 Akureyri (354) 460 1000 umsa@akureyri.is www.akureyri.is