


Punkturinn í Rósenborg
Víðilundur félagsmiðstöð

SAMANTEKT TEIKNINGAR OG LJÓSMYNDIR

Víðilundur 22 félagsmiðstöð





HERBERGI ,
SKRIFSTOFUR
RÝMI NR
2-3-4 OG 5



SALIR MEÐ FELLIVEGG Á MILLI MEÐ TENGINGU VIÐ ELDHÚS
RÝMI NR 6 OG 7




GANGAR OG OPIN RÝMI
10, 13, 14

NR.

Vinnustofur og geymslur
rými nr. 15 og 16




Íbúð víðilundi 24 tilheyrir starfsemi félagsmiðstöðvar í dag



Starfsemi félagsmiðstöðvar á 1. hæð í nr 24




Rými félagsmiðstöðvar í kjöllurum nr 20 og 24






Gangar og rými við trésmíðar í nr 20 kjallara




Gangar og vinnustofur félgsmiðstöðvar í kjallara nr 24



Vinnustofur kjallara 24




Punkturinn Rósenborg



Rými 1 norður inngangur forrými að smíðastofu



Rými 2-3 kennslu rými



Rými
4-5-7
Smíðar, útskurður
rennibekkir
efnisgeymsla



Rými 9-10-11 anddyri austan stigahús og lyfta



Rými 14-15 Vinnustofur gler leir og fleira





Rými 17-18 vinnustofa eldhús



Rými 19 Vinnustofa og inngangur vestan



Leirbrennsla inngangur sunnan glergeymsla ofl



Stærðir samantekt Víðilundur og Rósenborg

	Víðilundur			Rósenborg	
	fm	%		fm	%
Vinnust. Herb. Borðsalur	311	57%		301,1	60%
Snyrtingar . Ræsting	32,5	6%		19	4%
Gangar og opin rými	123,2	23%		136	27%
Eldhús búr	36,8	7%		14,3	3%
Stigahús	45	7%		32,7	6%
	548,5	100%		503,1	100%
Íbúð í nr 24	70				
Kjallari í 24	209,5				
Kjallari í 20	217				
	496,5				
Víðilundur samt.	1045				

Forsendur fyrir frumkostnaðaráætlun eru í eftirfarandi þarfagreiningu og tillögum vinnuhóps

Í tengslum við flutning á Punktinum upp í Víðilundi væri æskilegt að gera eftirtalдар breytingar á húsnæðinu:

Breytingar umhverfis félagsmiðstöðina

- Bílastæði - Fjölga þarf bílastæðum fyrir almenna notendur.
- Jarðvegur - Leggja þarf drenlög्न í jarðveg við norðurkjallara.
- Aðgengi - Lengja þarf þakskyggni við aðalinngang til að bæta aðgengi fólks í hjólastólum og með göngugrindur. Sérstaklega er þetta mikilvægt yfir veturinn.

Breytingar á rými á jarðhæð

Lyftur - Setja upp lyftur frá jarðhæð niður í kjallara bæði sunnan og norðan megin.

Snyrtingar -Skoða fjölda snyrtinga út frá fjölda notenda í húsinu. Möguleiki að sameina snyrtingar og nota rýmið í annað.

Glervinnsla - Rými fyrir 8 manns.

Rými - Stækka rými með því að fjarlægja létta vegg milli heimaþjónusturýma og einnig inn í endarými. Skoða rafmagn og aðrar leiðslur sem liggja í veggjum. Laga gólfefni eftir að veggir hafa verið fjarlægðir.

Lýsing - Bæta lýsingu sem hæfir breyttu hlutverki rýmisins.

Brennsla -Brennsluofn og stórar glerplötur staðsettar í endarými. Þriggja fasa tengi.
Loftræsting sem nær yfir þakbrún.

Leirmótun - Rými fyrir 12-15 manns.

Rými - Stækka norðurrými með því að fjarlægja vegg inn í eldhús. Loka hurð milli félagsmiðstöðvar og Víðilundar 22 til að stöðva aðgengi.

Lýsing - Bæta lýsingu sem hæfir breyttu hlutverki rýmisins.

Brennsla - Brennsluofnar í út rými í suður. Þriggja fasa tengi. Loftræsting sem nær yfir þakbrún.

Breytingar á rými í suðurkjallara

Smíðastofa - rými fyrir 10-15 manns.

Rými - Stækka rými með því að fjarlægja létta vegg inn á snyrtingu og inn í þvottahús. Fjarlægja létta vegg inn í norðurrými.

Lýsing - Bæta þarf lýsingu, lýsing ekki nógu góð.

Rafmagn - Fara yfir allt rafmagn og bæta við tenglum.

Eldvarnarhurð opnast inn í rýmið.

Breytingar á rými í norðurkjallara

Myndlist og setustofa, rými fyrir 10 - 12 manns.

Rými - Gangur, stækka rými með því að fjarlægja létta vegg inn í tvo rými. Nýting á rými fyrir setustofu.

Loftgæði - Setja upp loftræstingu, sterk lykt af efnum og þurrt loft.

Hljóðgæði -Mikið bergmál í rýminu.

Lýsing - Bæta þarf lýsingu í samræmi við starfsemina.

Rafmagn - Allir tenglar er óvirkir öðru megin í rýminu. Ef ljósin eru slökkt þá fer rafmagnið af öllu rýminu.

Gluggar - Setja upp gardínur svo hægt sé að myrkva rýmið t.d. þegar skjávarpi er notaður.

Setja þarf upp innréttingar til að nýta rýmið betur.

Eldvarnarhurð opnast inn í rýmið.

1) Tillögur vinnuhóps

- a. Skoða fjölda snyrtinga út frá fjölda notenda á jarðhæð og í suður og norður kjallara.
 - b. Útbúa rými í aðstöðu Heimaþjónustu fyrir glervinnslu, þarf að vera rými fyrir stórar glerplötur og til að skera þær niður, einnig rými fyrir einn brennsluofn, allt í sama rými.
 - c. Útbúa rými í norðursal fyrir leirvinnslu og tvo brennsluofna í sama rými.
 - d. Stækka smíðastofu í suðurkjallara, þarf að vera rými fyrir vélar og borð sem er í notkun á Punktinum.
 - e. Útbúa þarf samverurými í norður kjallara og á jarðhæð þar sem notendur geta komið saman við margskonar iðn, spjall og kaffi.
 - f. Huga þarf að loftgæðum, lýsingu, rafmagni og hljóðvist í öllum rýmum (sjá viðhengi, þarfagreining).
-
- a. Fjölga þarf bílastæðum þar sem stór hluti bílastæða tilheyrir íbúum blokkanna, merkja stæði fyrir félagsmiðstöðina. Bæta þarf aðgengi fatlaðra í kjallara, setja upp lyftur frá jarðhæð niður í kjallara bæði sunnan og norðan megin. Snúa eldvarnahurðum í kjallara þannig að þær opnast út úr rýminu (sjá viðhengi, þarfagreining).

Frumkostnaðar áætlun vegna endurbóta í Viðilundi samkvæmt þarfa greiningu og tillögum starfshóps á vegum samfélagssviðs

Tekin voru saman þau atriði sem fram koma í þarfagreiningu og unnið út frá þeim , tekið skal fram að erfitt er í mörgum tilfellum að meta þær breytingar sem þar eru tilteknar þar sem umfang og staðsetningar eru ekki alltaf ljósar og margar hugmyndir þarfnast mun betri skoðunar .

Frumkostnaðar áætlun sem tekur til fjölgunar bifreiðastæða (ca 20 stk) og skyggni við aðalinngang og bætt aðgengi , Endurbætur á þeim rýmum sem um er rætt , með tilliti til lýsingar –hljóðvistar-loftgæða öryggis og aðgengismála og annara hluta sem fram koma í þarfagreiningu er 170-200 milljónir ekki er reiknaður kostnaður við önnur rými en tiltekin eru í þarfa greiningu og ekki er ljóst hvort leyfi fæst vegna þessara framkvæmda eða hvort þær eru allar framkvæmanlegar.

24.04.2020

Sigurður Gunnarsson

Verkefnastjóri nýframkvæmda
Umhverfis og mannvirkjasviðs