



Mótt.	Málsnr.
Afgreiðsla byggingarfulltrúa	

- ☒ Umsókn um byggingarleyfi
☐ Fyrirspurn
☐ Umsókn um stöðuleyfi

1. Umsækjandi

Nafn umsækjanda / eiganda	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Verkval ehf	530887-1709	Midhúsavogi 4 600 Akureyri	verkval ehf@ simnet.is

2. Lóð

Heiti	Nr.	Staðgreinir	Matshluti	Landnúmer
Midhúsavogur 4		6000-1-6/510040	100%	L148904

3. Tegund byggingar / framkvæmdar

☐ Einbýlishús	☐ Parhús	☐ Raðhús	☐ Fjölbýlishús	☐ Atvinnuhúsnæði
☐ Skilti	☒ Annað, hvað? Hreinsistöð fyrir olíumengað vatn og fitu			

4. Framkvæmd sem sótt er um

Lýsing	Framkvæmd	Aðalbyggingarefni
Uppsetning olíugeymis og dælu- búnaðar til hreinsunar olíumengaðs vatns auk safntanks og skilju- gæms til afvötnunar fitu úr fituskiljum	☐ Breyting á áður samp. teikn. ☒ Ný framkvæmd / nýbygging ☐ Viðbygging ☐ Breyting inni ☐ Breyting úti	☒ Steinsteypa ☐ Timbur ☒ Stál ☐ Gler

5. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn

☒ Uppdráttarblöð í tvíriti	☐ Breytingar á eignaskiptum	☐ Samþykki Umhverfisstofnunar
☐ Bréf umsækj. / hönnuða	☒ Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi HNE	☐ Skráningartafla
☐ Samþykki eiganda/meðeiganda	☐ Brunahönnunarskýrsla	☐ Gátlisti
☐ Samþykki meðeig. / -lóðarhafa	☐ Frávik frá skilmálum / breyting á landnotkun	☐ Umsögn vinnueftirlits
☐ Samþykki nágranna	☐ Umsögn Minjastofnunar Íslands	☒ Umsögn heilbrigðiseftirlits
☐ Ástandsskýrsla	☐ Vottun byggingareininga	

6. Hönnunarstjóri

Nafn hönnunarstjóra	Kennitala	Heimilisfang	Netfang

7. Undirritun

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar og annarra laga og reglugerða sem við eiga.			
Í fullu umboði umsækjanda, staður: Akureyri dagsetning: 23.05.2018			
Nafn	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Jón Björnsson	1003573139	Rauðumýri	verkval ehf@ simnet.is



GÁTLISTI TEIKNINGA

Fasteign:	Miðhúsavegur 4
Teikning:	Grunnmynd – Afstöðumynd – Snið
Hönnuður:	EFLA verkfræðistofa

Atriði	Fulln.	Ófulln	Athugasemdir
Afstaða			
Fjarlægð húss frá lóðarmörkum			
Bil milli húsa			
Sambrunahætta			
Aðkomuleið slökkviliðs			
Björgunarsvæði			
Brunatæknileg hönnun			
Skipting hússins í brunasamstæður			
Skipting hússins í brunahólf			
Notkun og stærð brunahólfa			
Brunaálag			
Eldvarnarveggir			
Hæðarskil			
Eldvarnarhurðir			
Öryggi fólks			
Fólksfjöldi			
Hurðir, breiddir, opnunarbúnaður			
Björgunarop breiddir			
Stigar, stigabreiddir			
Fjarlægðir			
Brunapol			
Brunapol burðarvirkja			
Veggir, súlur			
Hæðarskil			
Þak			
Slökkvibúnaður/viðvörunarbúnaður			
Vatn til slökkvistarfa			
Slöngurúllur			
Slökkvikerfi / stjórnstöð			
Stigrör			
Viðvörunarkerfi/reykskynjari			
Stjórnstöð			

Slökkvitæki			
Atriði	Fulln.	Ófulln	Athugasemdir
Klæðningar			
Klæðningar utanhúss			
Klæðningar innanhúss			
Reyklosun			
Reyklúgur/auðbrennanlegt plast			
Reyklosun stigahúsa			
Reyklosun kjallara			
Sérstök íkveikjuhætta eða brunaál.			
Eldstæði			
Reykháfar			
Hættuleg efni			
Gaskútar			
Neyðarlýsing og ÚT-merkingar			
Neyðarlýsing			
ÚT-merkingar			
Sérrými			
Hleðsla f. Lyftara			
Loftræstiklefi			
Kyndiklefi			
Lyftuklefi			

ATHUGASEMDIR:

Eldvarnareftirlitið gerir eftirfarandi athugasemd:

Á afstöðumynd er verkstæði, ekki fylgdi grunnmynd af því né heldur er tekið fram í texta hvort einhverjar eldvarnir séu þar til staðar.

Yfirfarið dags.

28.mái 2018

Starfsmaður: Jóhann Þór Jónsson

Eldvarnareftirlit

Slökkviliðs Akureyrar