



GRÁNUFÉLAGSGATA

22

Ástandsskýrsla

Pórir Guðmundsson

Umhverfis og Mannvirkjasvið
Akureyrarbæjar



Efnisinnihald

Gránufélagsgata 22 sagan.	2
Skipulag hússins og uppbygging	2
Ástand hússins	3





Gránufélagsgata 22 sagan.

Gránufélagsgata 22 er byggt í þrennu lagi, fyrsti hluti 1915, annar hluti 1922 og seinasti hluti 1923, húsið reisti Sigurður Vigfússon járnsmiður. Talið er að Gránufélagsgata 22 sé eitt af fyrstu steinsteyptu húsum á Oddeyrinni. Í skýrslu minnstofnunar er talið að húsið hafi ekki varðveislugildi sem slíkt.

Skipulag hússins og uppbygging

Gránufélagsgata 22 er hús á tveimur hæðum. Á efri hæð eru 4 rými, eldhús og geymsla yfir smiðju. Svalir eru frá efri hæð út á steypa þakplötu 1.st hæðar. Gólfplata á 2 hæð er að mestu steyp en yfir smiðju eru timburbitar og timburgólf. 1.st hæð er íbúð skipt upp í 3 rými, eldhús, þvottahús-bað og geymsla inn af forstofu. Smiðja og trésmíðaverkstæði eru á 1.st hæð sem tilheyra 2 hæð hússins og er stigi niður í þau rými frá efri hæð. Húsið er steinsteypt og virðist járnabinding vera keðjur sem hafa verið lagðar í mótin. Innveggir eru bæði steyptir/hlaðnir veggir og léttir plötuveggir. Gólf eru steinsteypt og timburgólf.



Ástand hússins



Húsið er orðið mjög skemmt að utan sem innan og eins og staðan er núna þá er húsið varasamt þar sem veggir eru mjög sprungnir og byrjað að molna úr þeim. Húsið er járnabundið með keðjum og er steypa sprungin inn að þeim. Greinilegur leki er komin að húsinu og er einnig rakaútfellingar í útveggum víðast hvar. Norður útveggur er sprunginn í gegn á efri hæð.





